


## Instalación táctil resistiva


**Paso 1.** Seleccione el sistema operativo que está utilizando.




**Paso 2.** En nuestro caso, seleccionamos WIN7 o WIN10 y hacemos doble clic en la carpeta WIN para abrirla. Luego seleccione SETUP.EXE y haga doble clic para comenzar la instalación




**Paso 3.** Haz clic en Siguiente> para abrir la ventana




**Paso 4.** Haz clic en Siguiente en la ventana de la carpeta de destino.



**Paso 5.** Haga clic en Siguiente en la carpeta Seleccionar programa



## Paso 6. Haz clic en Siguiente en el Tipo de instalación



## Paso 7. Haga clic en Sí para la calibración de 4 puntos

